

**DZIAŁ ZWROTÓW MARTEX SP. Z O.O.**  
**44-203 RYBNIK**  
**UL. SOSNOWA 7**  
**TEL. (32) 423 14 64**  
**zwroty@martextruck.pl**

## **INSTRUKCJA ZWROTU RDZENI CZUJNIKÓW NOX**

Zwracany przez Klienta czujnik będzie weryfikowany jeżeli:

- nie jest uszkodzona obudowa
- nie są uszkodzone wtyczki

Wówczas czujnik poddawany jest weryfikacji; jeżeli uszkodzenia wewnętrzne pozwalają na naprawę w sposób który umożliwia dalszą pracę, taki rdzeń przyjmujemy.

Jeśli uszkodzenia wewnętrzne są rozległe, rdzeń jest odrzucany ponieważ istnieje ryzyko szybkiej awarii, lub niewłaściwej pracy takiego urządzenia.

Czujnik może mieć obciętą sondę.

Reasumując, należy przyjmować do weryfikacji czujniki z obciętymi sondami, bez uszkodzeń obudowy i wtyczek. Wtedy weryfikujemy czy rdzeń nadaje się do regeneracji.