



ZWROT RDZENI EBS – SYTUACJE NIEDOPUSZCZALNE


NIECZYTELNY NUMER PRODUCENTA BĄDŹ BRAK ETYKIETY




USZKODZONY BĄDŹ UTLENIONY GWINT W KORPUSIE ALUMINIOWYM ORAZ GNIAZDO ELEKTRONIK



BRAKUJĄCE ELEMENTY ZAWORU: TŁUMIKI, POKRYWY ELEKTRONIKI






USZKODZONA POKRYWA PLASTIKOWA/PĘKNIĘTA/ZŁAMANA/UTRĄCONA



UTLENIONY KORPUS ALUMINIOWY PRZYLEGAJĄCY DO CZĘŚCI ELEKTRONICZNEJ







SPALONA PŁYTA ELEKTRONICZNA

