

**DZIAŁ ZWROTÓW MARTEX SP. Z O.O.**

**44-203 RYBNIK**

**UL. SOSNOWA 7**

**TEL. (32) 423 14 64**

**zwroty@martextruck.pl**

## **WYMAGANIA DOT. STANU TECHNICZNEGO WYMONTOWANYCH ZAWORÓW EBS:**

1. Zawór musi być opatrzony numerem części Cojali lub Knorr.
2. Zawór EBS musi być kompletny, zmontowany w całość.
3. Zwracany rdzeń nie może być uszkodzony, zniszczony w wyniku niewłaściwej obsługi podczas demontażu, eksploatacji, transportu oraz nie może być po spalaniu.
4. Zwracany rdzeń nie może nosić śladów wcześniejszej regeneracji.
5. Rdza występująca na zewnętrznych powierzchniach rdzenia jest akceptowalna. Wewnętrzne powierzchnie i elementy mogą wykazywać wyłącznie ślady korozji. Nie akceptowalne są ślady korozji wynikającej z niewłaściwego przechowywania.