

DZIAŁ ZWROTÓW MARTEX SP. Z O.O.
44-203 RYBNIK
UL. SOSNOWA 7
TEL. (32) 423 14 64
zwroty@martextruck.pl

WYMAGANIA DOT. STANU TECHNICZNEGO WYMONTOWANYCH RECYRKULATORÓW SPALIN

1. Zwracany rdzeń musi być kompletny (korpus i przepustnica) oraz nierozłożony na części składowe.
2. Rdzeń nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych
3. Wszystkie mocowania muszą być całe, nieuszkodzone
4. Recyrkulator nie może być silnie skorodowany, wżery rdzy nie są dopuszczalne
5. Korpus rdzenia nie może nosić śladów pęknięć, oderwań mocowań na śruby, dziur, spawów poprzecznych i wzdłużnych świadczących o naprawie korpusu
6. Korpus nie może być połamany, pęknięty, zdeformowany, silnie skorodowany lub po spaleniu.
7. Przepustnica nie może być uszkodzona mechanicznie, pęknięta, połamana, zdeformowana, silnie skorodowana lub po spaleniu
8. Przepustnica musi być kompletna, wyposażona w zawór