

DZIAŁ ZWROTÓW MARTEX SP. Z O.O.
44-203 RYBNIK
UL. SOSNOWA 7
TEL. (32) 423 14 64
zwroty@martextruck.pl

WYTYCZNE DO ZWROTU RDZENI:

Rdzeń, którego nie akceptujemy to:

- przetarty,
- spawany,
- niekompletny,
- rozbity na tulejkach, których nie da się tulejować,
- korpus musi się nadawać do zregenerowania zacisku,
- korpus nie może być pęknięty